

# **Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070**

Tisdag 2007-04-10, klockan 14.00-18.00

Examinator: Holger Rootzén  
Telefonjour: Jan Rohlén, tfn: 0708-579548

Betygsgränser GU: **G:** 12-21.5, **VG:** 22-30  
Betygsgränser CTH: **3:** 12-17.5, **4:** 18-23.5, **5:** 24-30

Hjälpmedel uppgift 1-2: Inga. Lämna in dessa separat.

Hjälpmedel uppgift 3-8: Boken "Introduction to Statistical Quality Control" av Douglas C. Montgomery, tabeller (Beta-boken eller motsvarande) och Chalmersgodkänd räknare.

---

## **Uppgift 1 (4.5p)**

Styrdiagram.

- Vad är huvudsyftet med ett styrdiagram? (0.5p)
- Data är normalfördelade  $N(\mu, \sigma)$  och ett Shewhartdiagram med larmgränser  $\mu \pm 3\sigma$  används. Om processen är i kontroll, vad är då risken för falsklarm? (0.5p)
- Vad står ARL för och vad blir ARL i uppgift b? (0.5p)
- Vad står OCAP för och vad används den till? (0.5p)
- Varför vill man ta ut provgrupper (om det är möjligt) istället för enstaka prov med jämna tidsintervall? (0.5p)
- Om man tar ut stickprov av storlek  $n$  från en process med normalfördelade data  $N(\mu, \sigma)$ , hur stor är då stickprovets standardavvikelse? (0.5p)
- Vid konstruktion av SPS talar man om "fas I" och "fas II". I din verktygslåda har du både Shewhart och EWMA-diagram. Vad innebär dessa faser och vilka diagram rekommenderar du för vardera faser? Motivera ditt svar! (1p)
- Varför skall man alltid rita både ett medelvärdes och ett spridningsdiagram vid variabelkontroll? (0.5p)

## **Uppgift 2 (2.5p)**

- Vad är systematisk variation och vad är slumpmässig variation? (0.5p)
- Vilka verktyg används för att kontrollera dessa typer av variation? (1p)
- Vad står G R&R för och vad innebär detta? Hur kan man mäta G R&R? (1p)

\_\_\_\_\_ Lämna in teoridelen! \_\_\_\_\_

### Uppgift 3 (5p)

Vikten,  $X$ , av ett kugghjul med 26 kuggar är normalfördelad  $N(\mu, \sigma)$ . Stickprov av storlek  $n = 5$  tas var 20:e minut. För varje stickprov beräknas dess medelvärde,  $\bar{x}_i$  och standardavvikelse  $s_i$ . Efter 50 stickprov har vi

$$\sum_{i=1}^{50} \bar{x}_i = 1000g \text{ och } \sum_{i=1}^{50} s_i = 72g$$

- Beräkna styrgränserna för Shewhart  $\bar{x} - s$  diagram.
- Antag att alla punkter på bägge diagrammen är inom styrgränserna. Vad är då de naturliga toleransgränserna för processen?
- Vad är  $ARL_0$  för din process när den är i kontroll?
- Vad blir ditt ATS om din process ökar sitt medelvärde med 1g?
- Vad skattar du parametern  $\sigma$  till?

### Uppgift 4 (3p)

Viskositeten hos en polymer mäts automatiskt var tionde minut i produktionen. Målvärdet för processen är  $\mu_0 = 2500$ . I Tabell 1 ser vi 20 på varandra följande mätningar.

Prov nr	Mätning $x_i$	Range $MR_i =  x_i - x_{i-1} $
1	2470	
2	2519	49
3	2516	3
4	2497	19
5	2480	17
6	2515	35
7	2508	7
8	2533	25
9	2488	45
10	2531	43
11	2536	5
12	2539	3
13	2537	2
14	2522	15
15	2533	11
16	2515	18
17	2555	40
18	2541	14
19	2582	41
20	2526	56
$\sum x_i = 50443$		$\sum MR_i = 448$

Tabell 1 Viskositetsdata

- Skatta processens standardavvikelse.
- Tillverka ett EWMA diagram som bevakar processens medelvärde och avgör om processen är i kontroll.

### Uppgift 5 (4p)

En produkt har tre viktiga egenskaper som man vill övervaka samtidigt. Efter att ha studerat 30 preliminära prov av storlek  $n=10$  så erhöles följande medelvärdesvektor och kovariansmatris:

$$\bar{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 3.0 \\ 3.5 \\ 2.8 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1.5 \end{bmatrix}$$

För att underlätta handräkningen får du nu några uträkningar:

$$S\bar{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3.0 \\ 3.5 \\ 2.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.3 \\ 16.3 \\ 10.7 \end{bmatrix} \quad S^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 7 & -1 & -4 \\ -1 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$S^2 = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 4.5 \\ 6 & 11 & 5.5 \\ 4.5 & 5.5 & 4.25 \end{bmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Egenvärdena till } S : \\ \lambda_1 = 0.6972 \\ \lambda_2 = 1.5 \\ \lambda_3 = 4.3028 \end{array} \right.$$

- Beräkna fas 2 larmgränser för Hotellings  $T^2$ -styrdiagram för  $\alpha = 0.001$ .
- Rita Hotellings  $T^2$ -styrdiagram för följande data fram till och med första larmet.

Provnr	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_3$
1	2.7	2.6	2.9
2	3.2	3.2	2.8
3	5.4	4.6	3.6
4	3.4	3.3	3.3
5	3.5	3.3	2.9
6	2.6	4.0	3.0
7	3.8	4.1	2.7
8	2.8	3.5	3.0
9	2.5	3.3	3.0
10	3.6	4.4	3.2

- Vilken av variablerna är ansvarigt för larmet?

### Uppgift 6 (2p)

Ert företag köper in skruvar i partier om 36000 enheter. Det står i kontraktet med er leverantör att acceptansprovning MIL STD 105E skall användas med  $AQL=0.25\%$  och General inspection Level II.

- Beskriv hur acceptansprovningen skall ske och hur provplanerna ser ut. (1p)
- När bör man använda statistisk acceptansprovning och när bör man tillämpa allkontroll? (1p)

### Uppgift 7 (4p)

Specifikationsgränserna för fjäderkonstanten  $k$  är  $k = 100 \pm 5 \text{ N/mm}$ . Ett stickprov med storlek 100 togs från en stabil process och dess medelvärde och standardavvikelse blev:  
 $\bar{x} = 101 \text{ N/mm}$


$$s = 1.2 \text{ N/mm}$$

Erfarenhetsmässigt vet vi att tillverkningsprocessen ger fjädrar med fjäderkonstant som är oberoende och normalfördelad.

- Beräkna kapabilitetsindexen  $C_p$  och  $C_{pk}$ !
- Härled uttrycket för ett  $1 - \alpha$  konfidensintervall för  $C_p$ .
- Beräkna andelen fjädrar som kan förväntas hamna utanför specifikationen.

### Uppgift 8 (5p)

Två resistorer är seriekopplade till ett batteri i Figur 1.



Figur 1 Elektriskt nät

Vi antar att

$$R_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1) = N(3, 0.1) \text{ } (\Omega)$$

$$R_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2) = N(2, 0.1) \text{ } (\Omega)$$

$$U \sim N(\mu_U, \sigma_U) = N(100, 1) \text{ } (V)$$

- Bestäm medelvärde och varians för strömmen  $I$ .
- Om kravet på strömmen är  $I = 20 \pm 2.5 \text{ A}$ , är då strömkretsen kapabel?